

令和4年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
真岡小学校	1	1	台町 4 1 8 4 番地 小学校正門前	西側から多くの児童が登校してくるため、十字路に横断歩道をかいてほしい。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。 横断歩道の代わりに、児童の歩行箇所として黄色の区画線を設置する。	学校教育課	対策済
真岡東小学校	2	1	栃木県真岡市荒町3丁目27-3中の宿公園付近	「止まれ」「停止線」が薄く危険。線を引きなおしてほしい。	「止まれ」「停止線」を更新する。	真岡警察署	対策済
	3	2	栃木県真岡市東郷937大前神社付近	横断歩道はあるが、信号無し。信号が欲しい。	隣接する信号機との距離が近いため設置不可。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	4	3	国道294号線若林交差点から東郷団地南東の角までの道路	道路が狭いため拡幅してほしい。	道路拡幅の早期実施は困難なため、路肩に緑色の区画線を設置し、安全を確保する。	建設課	対策済
亀山小学校	5	1	亀山小学校学区（北地区）、おのぞら整骨院から春棋荘に向かう際の変則十字路	場所が変則十字路の為、ドライバーからもどちらの道路が優先なのかわかりにくい。そのような状況の中で、児童も目視だけで渡っているため、横断歩道や車に対しての「とまれ」の標識が必要と思われる。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。 今年度中に一時停止の標識を設置予定。	真岡警察署	対策済
大内東小学校	6	1	県道真岡那須烏山線梵鳥交差点真岡市飯貝2141付近	右側歩道で学校に向けて登校する際、右側から合流する道路の見通しが悪く、横断歩道のラインもない。カーブミラーと横断歩道の設置を要望します。また、交差点横断歩道の白線が薄くなっているため、塗り直しを要望します。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。 既設横断歩道の標示は更新する。 カーブミラーは設置可否を検討する。	真岡警察署 くらし安全課	真岡警察署:対策済 くらし安全課:カーブミラーは、設置しない。右側から合流する道路に注意喚起の看板を設置した。
	7	2	県道真岡那須烏山線梵鳥交差点真岡市赤羽30番地北側付近	小学校横の県道真岡那須烏山線は、西側にしか歩道がない。学校北側に住む児童は、歩道のない左側を歩いて登校している。下校時は、右側通行となるが、前出のように歩道がない。歩道の新設が望ましいが、現在、地域の区長さん等を通して、横断歩道の新設を要望している。	横断歩道の設置を検討する。	真岡警察署	対策済
大内西小学校	8	1	ツルハドラッグ（下籠谷4263）の周辺道路。	新しい宅地と道路を作っているため断続的に工事中である。道路の様子が日に日に変化したり、近くを大型トラック等の工事車が多く通ったりする。大きい交差点なので信号を設置してほしい。	信号機設置の要望場所として、信号機設置を検討する。	真岡警察署	対策済
	9	2	121号線「大内西小南」の交差点から無量寿寺に延びる道路。	本校に近く、登下校時には多くの児童が通る道であるが、歩道が狭く、車がすれ違う、スピードを上げた車が走行する等の際には、児童が車との距離に危険を感じる場合がある。児童がどのような場合でも安全に歩けるように歩道の幅を広げて欲しい。	道路拡幅の早期実施は困難なため、カーブ箇所の歩車道境界ブロックにポストコーンを設置する。 学校で登下校の交通安全指導をする。	建設課 学校	対策済
山前小学校	10	1	山前中学校前水沼クリーニング店914-3から北に向かう道路	道幅が狭く、徒歩の小学生と自転車の中学生在同じ時間帯に利用するため、接触の危険がある。外側線を引いてほしい。	道路が狭く、外側線を引いても歩行者と自転車の分離は難しい。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	11	2	小林第五沖杉公民館・沖杉製置工場1083前の道路	道路幅が狭く、路側帯もない。外側線を引いてほしい。	区画線工事を順次実施する。	建設課	令和6年度実施予定
	12	3	南高岡稲見さん宅1249-3前のスクールバス停留所	横断歩道がない。交通量が多く、危険。横断歩道を設置してほしい。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	13	4	東大島宮地さん宅1099-2から東に向かう道路	舗装がなく、転倒の危険がある。舗装をしてほしい。	舗装の早期実施は困難なため、通学路変更を検討する。 変更が難しければ、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済

令和4年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体	令和5年12月1日時点
西田井小学校	14	1	西田井2235-2付近	用水路が草に覆われて見えないので、除草をして欲しい。	現状に応じ支障となる場合は適時対応する。	建設課	対策済
	15	2	西田井2133-23側県道197のカーブ	草が伸びて歩道まできているので、除草をして欲しい。	適切に維持管理していく。	真岡土木事務所	令和4年度及び令和5年8月対策済
	16	3	西田井1511北側踏切側用水路	用水路に囲いがなく危ないので、柵などを設置して欲しい。	用水路の柵部分に木杭と標識ロープを設置して安全対策を行う。	真岡市土地改良区	対策済
中村小学校	17	1	上大沼189番地2 つばめザ・ブーム北東の交差点	中村小学校児童約90名及び中村中学校生徒約160名が通過する。交通量が非常に多く、信号に従って横断していても右折車、左折車があり危険である。 中学生は自転車で通過するため、自転車通行可の歩道橋の設置をお願いしたい。もしくは、交通指導員の配置を要望する。	歩道橋新設は困難なため、令和5年度から交通指導員を配置予定。	くらし安全課	令和5年度から配置
	18	2	加倉109番地 加倉公民館西側、県道二宮宇都宮線の十字路交差点	交通が激しく横断歩道が無いので、東西に横断歩道を設置してほしい。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	19	3	旧国道294号線 林材木店倉庫付近のスクールバス停留所～寺内1022番地1 渡辺精機まで	スクールバスの停留所に向かう際に歩道が無く危ないため、道路西側に歩道を設置してほしい。	歩道設置の早期実施は困難なため、路肩に緑色の区画線を設置する。	建設課	令和6年度実施予定
長田小学校	20	1	長田小学校北側校門付近の横断歩道（2箇所）	交通量が多いため信号機を設置してほしい。	信号機設置の要望場所として、信号機設置を検討する。	真岡警察署	継続要望
	21	2	長田小学校東側T字路	南から北上する自転車が一時停止せずに歩道へと入る。一時停止の標識はあるが、停止せずに右折することが多く、東側から交差点に入り左折する車と事故を起こしかねないため、飛び出し注意を喚起する看板を設置してほしい。	自転車に対する啓発看板を設置する。	くらし安全課	看板設置済
長沼小学校	22	1	真岡市大道泉149-1のひまわり美容室前交差点（36.369733, 139.927146）	横断歩道がほぼ消えている。塗り直してほしい。	横断歩道を更新する。	真岡警察署	対策済
	23	2	真岡市長沼1735-2の住宅東側、長沼小学校西門前の横断道路（36.359974, 139.929104）	カーブミラーの角度が高く、児童の目線では車を確認できず、車からも児童が映らない。角度を調整してほしい。	カーブミラーの角度調整済。	くらし安全課	対策済
久下田小学校	24	1	ローソン久下田店の反対側縁石	縁石のブロックが欠けているため修理の要望。	縁石の修繕を実施済。今後は建設課に連絡をいただければ、適宜対応する。	建設課	対策済
	25	2	真岡市大根田587番地付近	カーブのため見通しが悪い。また歩道が大変狭く児童の通学に危険を感じるため道幅の拡張を要望。	現時点で道路幅の予定はないが、道路区域内の支障木の伐採、外側線の更新をする。	真岡土木事務所	令和4年度対策済 令和5年8月～真岡市へ移管
物部小学校	26	1	物井1180 学校前の信号付近	歩道が狭く歩きにくい。歩道を広くして欲しい。	歩道幅の早期実施は困難なため、路肩に緑色の区画線を設置し、安全を確保する。	建設課	令和6年度実施予定
	27	2	物井1222付近	用水路、水が多く危険。児童が階段を下りて用水路に入らないよう、注意喚起の看板等により安全に配慮して欲しい。	注意喚起の看板を設置済。	二宮土地改良区協議会	対策済
	28	3	高田 県道西田井二宮線横断歩道	信号なし、車がスピードを出す。信号を設置して欲しい。	信号機は設置基準に該当しないため設置不可。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
大内中央小学校	29	1	飯貝 県道石末真岡線	交通量の多い道路であり、歩道がなく危険である。	歩道整備事業実施予定。	真岡土木事務所	事業推進中